

סיכום שיחזור – איש עם אופן

מצב ראשוני



הפסל עשוי מברזל במצב של התחמצנות רבה, חלקו של האופן עקב אקט ואנדאליסטי התעקם. בין שני האופנים לידי עץ אשר נרקבו עם הזמן ולכלוך. בנוסף על הפסל במקומות מסויימים נמצא כיתוב חרוט

סיכום שיחזור - איש עם אופן



פתיחת האופן למען ניקוי פנימי
והחלפת פלטת העץ הקיימת




הורדת שכבה ראשונה של
חלודה על ידי שיוף עם נייר לטש 60



בין שני חלקי הופן נמצאה פלטת העץ במצב של ריקבון,
בנוסף זבל שנדחף ביניהם, פלטת העץ הוחלפה בעץ בירץ'
המתאים לתנאי מזג אוויר חיצוני מטופל בחומר דוחה גשם



במקומות בהם הצבע לא ירד ולא היה נגיש לנייר לטש, הוסר הצבע ע"י מסיר צבע




בסוף השיחזור, הפסל טופל בממיר חלודה בצבע כחלחל - שחור התואם את מצבו הראשוני של הפסל

סיכום שיחזור - איש עם אופן



בסיס הפסל נוקה ונצבע על ידי המרייט אפור,
מתחתיו בסיס הבטון נוקה והושלם במקמות בהם היו סדקים ובמקומות בהם היו חרוטים שמות.

סיכום שיחזור - איש עם אופן



סיכום שיחזור - שלהבת



לפני שיחזור



אחרי שיחזור

סיכום שיחזור - מכבש

מצב ראשוני



סיכום שיחזור - מכבש



סיכום שיחזור

מצב ראשוני



סיכום שיחזור
לאחר שיחזור



סיכום שיחזור
לפני שיחזור



סיכום שיחזור
אחרי שיחזור

